Activación de la funcionalidad «ZPA»




Licencia ZPA (transporte de acumulación de presión cero)


Activación de la funcionalidad ZPA (transporte de acumulación de presión cero) para una pasarela ASi

Activación de la configuración ZPA en ASIMON360 o ASI Control Tools360

Actualmente disponible para

- BWU3847 + BWU3972: Pasarela ASi-5/ASi-3 24 Voltios PROFINET en acero inoxidable, 1 maestro ASi-5/ASi-3
- BWU3849: Pasarela ASi-5/ASi-3 24 Voltios EtherNet/IP + Modbus TCP en acero inoxidable, 1 maestro ASi-5/ASi-3





N° art.	BW4921
Requisitos del sistema	
Requisitos del software	ASIMON360 o ASi Control Tools360
	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11
Requisitos del sistema	un procesador Pentinum® o un procesador Intel® rápido (o modelos compatibles, por ejemplo, AMD® o Cyrix®)
Descripción del ZPA	
Área de marcadores / bus de campo	256 bytes
Comunicación	El intercambio de comandos de control e información de diagnóstico es posible a través de la interfaz de bus de campo de los dispositivos.
Interfaz de bus de campo	PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
Programación	
Parametrización	Configuración de zonas a través del software para PC ASIMON360 o ASi Control Tools360
Programadores	PC



Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · E-mail: mail@bihl-wiedemann.de
Página 1 Mannheim, 26.4.22 Datos sin garantía www.bihl-wiedemann.de